



Fraktionssprecher*in:

Hanna Kammermaier • Fodermayrstr. 27 • 80993 München • Tel.: +49 89 145883 •

Mobil: +49 176 92462080 • E-Mail: hanna.kammermaier@spd-moosach.de

Riad el Sabbagh • Karlingerstr. 17 • 80992 München • Tel.: +49 89 21969829 •

Mobil: +49 1577 3070802 • E-Mail: riad.elsabbagh@spd-moosach.de

An den Bezirksausschuss 10 München-Moosach der Landeshauptstadt München

München, den 01.12.2021

Antrag

Der Bezirksausschuss 10 München Moosach beantragt die Verbesserung der Ampelanlage bzw. Markierungen an der Kreuzung Feldmochinger und Pelkovenstraße. An der Ampel auf der nördlichen Seite der Kreuzung soll ein Linksabbiegesignal (grüner Pfeil nach links) für Abbiegende von der Feldmochinger in die Pelkovenstraße nach Westen angebracht werden, wie bereits an den anderen Ampeln geschehen. Darüber hinaus möge geprüft werden, wie durch Verbesserung der Fahrbahnmarkierung die Stauung des fließenden Verkehrs in Richtung Norden verringert werden kann.


Begründung

Die Kreuzung der Feldmochinger und Pelkovenstraße ist ein vielbefahrener Verkehrsknotenpunkt in Moosach. Nach einigen Bauarbeiten in Verbindung mit der Verbreiterung von Gehwegen ist insbesondere die Fahrbahn der Feldmochinger Straße von Süden auf die Kreuzung zu dermaßen verengt worden, dass keine Linksabbiegerspur möglich ist. Auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung ist jedoch die rechte Fahrbahn weiter nach rechts verschoben, sodass der entgegenkommende Verkehr kaum gesehen werden kann, vor allem nicht wenn größere Fahrzeuge oder Linienbusse auf der Feldmochinger Straße von Norden kommend links in die Pelkovenstraße abbiegen. Anders als an allen anderen drei Ampeln gibt es an dieser Stelle kein Linksabbiegesignal an der linken Ampel. Dies führt zu regelmäßigen Stauungen an der Kreuzung und gefährlichen Situationen für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen, wenn die geradeaus fahrenden Fahrzeuge zu weit nach rechts ausweichen müssen. In der Regel kommen nur etwas drei bis vier Fahrzeuge während der Grünphase über die Kreuzung, was den Verkehrsfluss unnötig verlangsamt.

Durch alte Markierungen ist außerdem nicht richtig ersichtlich, wie die beiden Fahrspuren an dieser Stelle abgegrenzt sind. Eine bessere und übersichtliche Kennzeichnung auf der Fahrbahn wäre der Verkehrssicherheit sehr zuträglich.

Insgesamt ist die Situation in diesem Teil der Feldmochinger Straße stauanfällig, was durch kommende Verkehrsprojekte noch verschärft wird. Deswegen ist hier rasch eine Verbesserung der Abbiegesituation dringend angezeigt.

Initiative:
Hanna Kammermaier



Neues
Linksabbiege-
signal

Fehlendes
Linksabbiegesignal

