



Landeshauptstadt
München
Baureferat

Landeshauptstadt München, Baureferat
Schragenhofstraße 6, 80992 München

Tiefbau
Verkehrszeichenbetrieb
BAU-T22-VZB

Schragenhofstraße 6
80992 München
Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Schragenhofstraße 6
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

An den
Bezirksausschuss 14
Berg am Laim
Herrn Alexander Friedrich
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81671 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
05.07.2022

Parksituation Baumkirchner Straße / Kreillerstraße - Poller aufstellen

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 03977 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim
vom 26.04.2022

Sehr geehrter Herr Friedrich,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 26.04.2022 bitten Sie das Baureferat, das widerrechtliche Gehwegparken an der Kreuzung Baumkirchner Straße/Kreillerstraße im Kioskbereich durch das Setzen von Pollern zu unterbinden. Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:


Am nordöstlichen Kreuzungsbereich treffen zwei 5 und 6 m breite Fußgängerfurten aufeinander. Bedingt dadurch ist auf einer Länge von fast 14 m der Bordstein im Radiusbereich abgesenkt. Bei einer Ortsbesichtigung wurde festgestellt, dass tatsächlich dieser abgesenkte Bereich der Fußgängerquerungen für das Befahren des Gehwegs benutzt wird.

Um diesen Bereich mit Pollern vor Befahren zu schützen, wären mindestens 9 Poller erforderlich. Da es sich um hochfrequentierte Fußgängerquerungen handelt, sind Hindernisse auch im Hinblick auf den erschwerten Winterdienst aus Sicht des Baureferats nicht zu befürworten. Zumal immer noch die Möglichkeit verbleibt, auf der Nordseite der Kreillerstraße über den Radweg auf die Gehbahn zu gelangen.

Poller stellen nicht nur in der Erstaufstellung, sondern vor allem im Unterhalt mit einem erheblichen wirtschaftlichen Aufwand verbunden. Das Baureferat setzt sie daher nur bei besonderen Gefahrenlagen ein, wenn mit einer geringen Anzahl an Pollern eine Verbesserung der Situation zu erwarten ist. Dies trifft an der Kreuzung Baumkirchner- / Kreillerstraße nicht zu.

Alternativ zu Pollern haben wir die Möglichkeit geprüft, das großzügige Platzangebot auf der Gehbahn durch Fahrradständer zu reduzieren. Die wenigen bereits vorhandenen Fahrradständer sind nicht ausgelastet. Somit ist eine zusätzliche Aufstellung von Radabstellanlagen nicht angezeigt.

Mit freundlichen Grüßen



gez.