



Landeshauptstadt München, Baureferat
80935 München

Tiefbau Straßenunterhaltsbezirk
Nord
BAU-T22-N

Detmoldstraße 10
80935 München

Telefon: [REDACTED]

Telefax: [REDACTED]

Dienstgebäude:
Detmoldstraße 10

Zimmer: 12

Sachbearbeitung:
[REDACTED]

An

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

11.07.2023

Schlechter Zustand der Radwege in der Knorrstraße

Anfrage-Nr. 20-26 / Q 00307

aus der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 11 Milbertshofen-Am Hart
vom 19.07.2023

Sehr geehrte [REDACTED]

Ihr Anliegen vom 21.06.2023 bezüglich des schlechten Zustandes der Radwege in der Knorrstraße wurde dem Baureferat zur Beantwortung weitergeleitet.

Hierzu teilen wir Ihnen Folgendes mit:

Die Radwege in der Knorrstraße weisen, bedingt durch verschiedene Grabungsflächen und Wurzelschäden, Verschleißerscheinungen auf und sind in keinem komfortablen, aber in einem verkehrssicheren Zustand. Durch turnusmäßige Straßenkontrollen wird der Zustand der Straße regelmäßig dokumentiert und verkehrsgefährdende Schadstellen werden unverzüglich beseitigt.

Wir werden aber die größeren Unebenheiten in den nächsten Tagen durch Instandhaltungsmaßnahmen entschärfen und die Bordsteine steinmetzmäßig bearbeiten lassen.

Bei der stadtweiten Planung der Sanierungsmaßnahmen muss das Baureferat jedes Jahr auf die aktuellen Ereignisse und auf die Abstimmungen mit anderen Sparten und Planungsbeteiligten, der Notwendigkeit der Baustellenkoordinierung und auf auftretende Schadensbilder in den Verkehrsflächen reagieren. Dementsprechend werden jährlich Sanierungsmaßnahmen priorisiert und umgesetzt.

Bus Linien 172, 179
Haltestelle Detmoldstraße
Bus Linie 180
Haltestelle Max-Diamand-Straße

Anschrift:
Detmoldstr. 10
80935 München

Internet:
<http://www.muenchen.de>

Wir werden eine flächige Sanierung der Radwege mit Ausbau der Bordsteine mittelfristig
vorsehen.

Vielen Dank für Ihren Hinweis.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

