

Nachbesserungen Bus- und Tram-H Carl-Amery-Platz

Antrag

Der Bezirksausschuss 5 bittet um folgende Nachbesserungen an der neu eingerichteten Haltestelle:

1. Durch geeignete Maßnahmen soll verdeutlicht werden, dass Autos nicht geradeaus durch die Haltestelle fahren dürfen.
2. Pro Richtung sollten mehrere Wartehallen errichtet und vor allem ausreichend Sitzmöglichkeiten, über den langen Bahnsteig verteilt, angeboten werden.
3. Die seitlichen Geländer sollen möglichst mit Spritzschutz nachgerüstet werden.

Begründung

Zu 1. Geeignete Maßnahmen könnte eine gestreifte Markierung vor und nach der Haltestelle sein, wie an anderen entsprechenden Haltestellen üblich.

Zu 2. Auf der sehr lang gezogenen Aufstellfläche hätten mehr Wartehallen Platz. Dadurch würden sich die Wartenden auch besser verteilen, wodurch das Einsteigen schneller geht. Mehr Sitzgelegenheiten wären ebenfalls sinnvoll.

Zu 3. Nach der spritzschutzfreien Randbegrenzung am Rosenheimer Platz wurde nun auch hier ein durchlässiges Geländer angebracht, das eine versperrende Wirkung hat, aber leider keinen Mehrwert für die Fahrgäste. Wenn möglich, sollte ein Spritzschutz nachgerüstet werden. Wenn nicht möglich, sollte in Zukunft bei neuen Haltestellen bitte daran gedacht werden.



Fotos: SPD Au-Haidhausen



Nina Reitz
Fraktionssprecherin

Nicole Meyer
Britta Puce

Lena Sterzer
Hermann Wilhelm