



Landeshauptstadt
München
Baureferat

T2469



Landeshauptstadt München, Baureferat
81671 München

Tiefbau Verkehrsinfrastruktur Mitte
BAU-T1-VI-M

Bezirksausschuss des 3. Stadtbezirkes
Maxvorstadt
Frau Dr. Svenja Jarchow-Pongratz
Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8
80331 München

Friedenstraße 40
81671 München
Telefon: [REDACTED]
Telefax: [REDACTED]
Dienstgebäude:
Friedenstraße 40
Zimmer: [REDACTED]
Sachbearbeitung:
[REDACTED]

Ihr Schreiben vom
09.01.2024

Ihr Zeichen
20-26 / B 06310

Unser Zeichen

Datum
08.03.2024

Nachfrage Baumpflanzungen in der Kreittmayrstraße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06310 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 03 Maxvorstadt vom 09.01.2024

Sehr geehrte Frau Dr. Jarchow-Pongratz,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 09.01.2024 bitten Sie um Auskunft, warum für die vier Baumpflanzungen
in der Kreittmayrstraße der komplette Straßenabschnitt aufgerissen wurde.

Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Nach Projektbeginn zeigte sich, dass das Längsgefälle im betreffenden Abschnitt der
Kreittmayrstraße zu gering war, um eine ordnungsgemäße Straßenentwässerung zu
gewährleisten. Gemäß den technischen Vorschriften für die Ausführung von
Straßenbauarbeiten in der Landeshauptstadt München (ZTV Stra Mü) muss das Längsgefälle
mindestens 0,4 % betragen, was nicht gegeben war. Zudem betrug der Bordsteinabstich im
Bestand in weiten Bereichen lediglich 5 cm (anstatt 8 - 12 cm) und durch die notwendigen
Anpassungen des Längsgefälles wären diese Bordsteinabstiche noch einmal zusätzlich
verringert worden. In diesem Falle wären die Bereiche ohne Absenkung (und somit die
Bereiche, in denen geparkt werden darf), kaum mehr erkennbar gewesen.


U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof

Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linien X30, 54, 58, 68, 100
Haltestelle Haidenauplatz
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
_81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
_81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Mit der erfolgten Umsetzung wurde das Längsgefälle derart ausgebildet, dass sowohl ein ausreichender Abfluss des Niederschlagswassers als auch ein gleichmäßiger Bordsteinabstich gewährleistet ist.

Mit freundlichen Grüßen
gez.



[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]