



Landeshauptstadt München, Mobilitätsreferat
Postfach, 80313 München

Betrieb
MOR-GB2.412

80313 München

Bezirksausschuss des 16. Stadtbezirkes
Ramersdorf-Perlach
Herrn Thomas Kauer
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstr. 40
81660 München

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
08.07.2024

Bitte um Verbesserung der Sicherheit für Fahrradfahrer bei der Ampelschaltung der Kreuzung Rosenheimer Str. / Anzinger Str.

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06384 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 - Ramersdorf-Perlach vom 06.06.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,

aufgrund einer Vielzahl von ungünstig zusammentreffenden Umständen (Corona-Pandemie, Referatsneugründung, stark eingeschränkte personelle Ressourcen, eine nach wie vor anhaltende „Antragsflut“, etc.) haben wir den Antrag des Bezirksausschusses 16 vom 06.06.2019 leider aus den Augen verloren. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Zu Ihrem Antrag vom 06.06.2019 möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Unsere Recherche hat ergeben, dass Ihr Antrag bereits durch die damals zuständige Fachdienststelle des Kreisverwaltungsreferates (heute: Mobilitätsreferat) geprüft wurde und eine entsprechende Anpassung der Steuerungssoftware für die Lichtsignalanlage Anzinger-/ Rosenheimer Str. am 23.09.2019 erfolgte.



Die BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06384 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 16 – Ramersdorf-Perlach vom 06.06.2019 ist damit nun auch geschäftsordnungsgemäß behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

GB2.41