



Landeshauptstadt München, Baureferat  
Friedenstr. 40, 81671 München

An den  
Bezirksausschuss 14  
Berg am Laim  
Herrn Robert Kulzer  
Geschäftsstelle Ost  
Friedenstraße 40  
81671 München

Tiefbau  
Straßenunterhaltsbezirk Ost  
BAU-T22-O

Friedenstr. 40  
81671 München  
Telefon: 089 233-42600  
Telefax: 089 233-42666  
Dienstgebäude:  
Neumarkter Str. 93  
Zimmer: 102  
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

12.03.2018

Reinigungsturnus der Mülleimer im Stadtteilzentrum erhöhen

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 04488 des Bezirksausschusses  
des Stadtbezirkes 14 Berg am Laim  
vom 30.01.2018

Sehr geehrter Herr Kulzer,  
sehr geehrte Damen und Herren,

in Ihrem Antrag vom 30.01.2018 fordern Sie den Reinigungsturnus der Mülleimer im Stadtteilzentrum zu erhöhen oder einen zusätzlichen Mülleimer anzubringen. Hierzu können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Der derzeitige Reinigungsturnus sieht die Leerung der Mülleimer, hierzu gehören auch die Mülleimer im Bereich des Platzes Grüner Markt, zweimal pro Woche vor. Darüber hinaus erfolgen, bei Bedarf, zusätzliche außerturnusmäßige Leerungen. Nachdem die Leerungen im Bereich des Platzes Grüner Markt ausreichend sind, wird das Baureferat in dem von Ihnen angesprochenen Bereich, voraussichtlich ab dem 01.04.2018, einen zusätzlichen Mülleimer installieren.

Mit freundlichen Grüßen

gez.