



Landeshauptstadt München, Baureferat
81660 München

Bezirksausschuss 16
Herrn Thomas Kauer
Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40
81660 München

Tiefbau
Bauleitung
Bau-T1-VI-OBL

81660 München
Telefon: 089 233-61119
Telefax: 089 233-989 61119
Dienstgebäude:
Friedenstr. 40
Zimmer: 1.127
Sachbearbeitung:

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum
25.07.2019

Stolperfalle für RadfahrerInnen an der Kreuzung
Chiemgaustraße/Balanstraße (südl. Richtung)

BA-Antrags-Nr. 14-20 / B 06240 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 16 Ramersdorf-Perlach
vom 09.05.2019

Sehr geehrter Herr Kauer,
sehr geehrte Damen und Herren des Bezirksausschusses 16,

mit dem oben genannten Antrag bitten Sie das Baureferat um die Beantwortung einiger
Fragen bezüglich einer Stolperfalle an der Kreuzung Chiemgaustraße/Balanstraße.

Zunächst möchten wir Ihnen kurz erläutern, dass es sich bei dieser Situation zwischen 12. und
15. April 2019 um einen Bauzustand zwischen zwei abzuwickelnden und vom
Kreisverwaltungsreferat angeordneten Verkehrsphasen gehandelt hat.

Leider wurde beim Abräumen der Verkehrsphase eins von der Straßenbaufirma aus
Unachtsamkeit am 12.04.2019 übersehen, dass die ursprüngliche Radwegführung über die
Balanstraße nicht mehr befahrbar war. Eigentlich hätte die komplette Absperung (alle
verkehrssichernden und verkehrsleitenden Elemente) bis zum 15.04.2019 stehen bleiben
müssen, da die zweite Bauphase am 15.04.2019 ordnungsgemäß mit Markierung und
Beschilderung eingerichtet worden ist.

U-Bahn Linie 5
Haltestelle Ostbahnhof
S-Bahn alle Linien
Haltestelle Ostbahnhof
Straßenbahn Linie 21
Haltestelle Haidenauplatz

Bus Linien X30, 54, 55, 58, 62, 68,
100, 145, 190, 191
Haltestelle Ostbahnhof
Bus Linie 59
Haltestelle Ampfingstraße

Postanschrift: Baureferat
81660 München
Hausanschrift: Friedenstraße 40
81671 München
Internet:
<http://www.muenchen.de>

Prädikat für vorbildliche
Gleichstellungspolitik
für Frauen und Männer



Ihre Fragen können wir Ihnen wie folgt beantworten:

- Wer hat die Planung dieser potentiellen Unfallstelle gemacht?

siehe o.g. Erläuterung.

- Wurde die Umsetzung vom Baureferat selber gemacht oder wurde der Auftrag an eine Baufirma übergeben?

Der Auftrag wurde einer Baufirma erteilt.

- Wenn eine Baufirma verantwortlich war, hat dies Konsequenzen?

Im Anschluss an den Vorfall hat das Baureferat alle am Bau Beteiligten zu einer Besprechung in das Baureferat gebeten. Das Baureferat hat gegenüber allen Beteiligten klargestellt, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen darf.

- Wieviel Tage stand bereits die Querungshilfe auf dem Radweg, bevor am Montag den 15. April 2019 dieser Zustand zurückgebaut wurde?

Dieser Zustand war vom Freitag, den 12.04.2019 bis Montag, den 15.04.2019 vorhanden.

- Wieso wurden nach einem Anruf des Antragstellers bei der entsprechenden Polizeiinspektion am Samstag, den 13. April, keine Maßnahmen, wie z.B. ein rotes Absperrband, angebracht?

Das Baureferat wurde leider weder vom Antragsteller noch von der zuständigen Polizeiinspektion am Samstag, den 13. April 2019 von dieser Situation unterrichtet, um darauf sofort reagieren zu können.

- Hat sich in den Tagen ein*e Radfahrer*in an besagter Stelle verletzt?

Nach Informationen des Baureferates hat sich „Gott sei Dank“ kein Radfahrer*in verletzt.

Abschließend möchten wir Sie noch darüber informieren, dass die Baumaßnahme nun vollständig abgeschlossen ist.

gez.